



ПП "САНТЕХ-ІНСТАЛ"

(067) 67-65-431 (гурт)

(067) 96-20-511

(067) 31-30-773

(032) 243-93-49 (тел.факс)

santehinstal@gmail.com



Труба UNIDELTA	Ціна Euro
Муфта 20	1,53
Муфта 25	1,83
Муфта 32	2,36
Муфта 40	3,84
Муфта 50	5,23
Муфта 63	7,24
Муфта 75	13,65
Муфта 90	16,88
Муфта 110	36,11
Муфта редуційна 25x20	1,66
Муфта редуційна 32x25	2,18
Муфта редуційна 40x25	3,73
Муфта редуційна 40x32	3,73
Муфта редуційна 50x25	4,83
Муфта редуційна 50x32	4,83
Муфта редуційна 50x40	4,83
Муфта редуційна 63x32	6,83
Муфта редуційна 63x40	6,83
Муфта редуційна 63x50	6,83
Муфта редуційна 75x50	12,45
Муфта редуційна 75x63	12,45
Муфта редуційна 90x63	16,46
Муфта редуційна 90x75	16,46
Муфта редуційна 110x90	34,53
Перехідник 20x1/2"З	0,89
Перехідник 20x3/4"З	0,89
Перехідник 25x1/2"З	1,02
Перехідник 25x3/4"З	1,02
Перехідник 25x1"З	1,02
Перехідник 32x3/4"З	1,28
Перехідник 32x1"З	1,28
Перехідник 32x1 1/4"З	1,44
Перехідник 40x1"З	2,39
Перехідник 40x1 1/4"З	2,39
Перехідник 40x1 1/2"З	2,39
Перехідник 40x2"З	2,39
Перехідник 50x1"З	3,13
Перехідник 50x1 1/4"З	3,13
Перехідник 50x1 1/2"З	3,13
Перехідник 50x2"З	3,13
Перехідник 63x1 1/4"З	4,43
Перехідник 63x1 1/2"З	4,43
Перехідник 63x2"З	4,43
Перехідник 75x2"З	8,84
Перехідник 75x2 1/2"З	8,84
Перехідник 75x3"З	8,84
Перехідник 90x2"З	10,44
Перехідник 90x2 1/2"З	10,44
Перехідник 90x3"З	10,44
Перехідник 90x4"З	10,98
Перехідник 110x2"З	20,59
Перехідник 110x3"З	20,59
Перехідник 110x4"З	20,59
Перехідник 20x1/2"В	0,95
Перехідник 20x3/4"В	0,95
Перехідник 20x1"В	1

Перехідник 25x1/2"В	1,11
Перехідник 25x3/4"В	1,11
Перехідник 25x1"В	1,11
Перехідник 32x1/2"В	1,41
Перехідник 32x3/4"В	1,41
Перехідник 32x1"В	1,41
Перехідник 32x1 1/4"В	1,95
Перехідник 40x1"В	2,19
Перехідник 40x1 1/4"В	2,19
Перехідник 40x1 1/2"В	2,19
Перехідник 50x1 1/4"В	3,15
Перехідник 50x1 1/2"В	3,15
Перехідник 50x2"В	3,15
Перехідник 63x1 1/2"В	4,43
Перехідник 63x2"В	4,43
Перехідник 75x2"В	8,84
Перехідник 75x2 1/2"В	8,84
Перехідник 75x3"В	8,84
Перехідник 90x2"В	10,87
Перехідник 90x2 1/2"В	10,87
Перехідник 90x3"В	10,87
Перехідник 90x4"В	11,33
Перехідник 110x3"В	25,69
Перехідник 110x4"В	25,69
Трійник 20	2
Трійник 25	2,64
Трійник 32	3,42
Трійник 40	5,63
Трійник 50	7,63
Трійник 63	10,87
Трійник 75	18,86
Трійник 90	26,08
Трійник 110	50,8
Коліно 20	1,53
Коліно 25	1,86
Коліно 32	2,32
Коліно 40	4,03
Коліно 50	5,63
Коліно 63	6,83
Коліно 75	13,26
Коліно 90	16,45
Коліно 110	34,09
Трійник 20x1/2"Вx20	1,59
Трійник 20x3/4"Вx20	1,59
Трійник 25x1/2"Вx25	2,03
Трійник 25x3/4"Вx25	2,03
Трійник 25x1"Вx25	2,27
Трійник 32x1/2"Вx32	2,64
Трійник 32x3/4"Вx32	2,64
Трійник 32x1"Вx32	2,64
Трійник 32x1 1/4"Вx32	3,33
Трійник 40x1"Вx40	4,83
Трійник 40x1 1/4"Вx40	4,83
Трійник 40x1 1/2"Вx40	5,23
Трійник 50x1 1/4"Вx50	6,43
Трійник 50x1 1/2"Вx50	6,43
Трійник 50x2"Вx50	7,24
Трійник 63x1 1/4"Вx63	9,23
Трійник 63x1 1/2"Вx63	9,23
Трійник 63x2"Вx63	9,23
Трійник 75x2"Вx75	15,24
Трійник 75x2 1/2"Вx75	15,24
Трійник 75x3"Вx75	15,24
Трійник 90x2 1/2"Вx90	23,68
Трійник 90x3"Вx90	23,68
Трійник 90x4"Вx90	23,68

Трійник 110x3"Вх110	35,73
Трійник 110x4"Вх110	35,73
Коліно 20x1/2"3	1,02
Коліно 20x3/4"3	1,02
Коліно 25x1/2"3	1,23
Коліно 25x3/4"3	1,23
Коліно 25x1"3	1,23
Коліно 32x1/2"3	1,59
Коліно 32x3/4"3	1,59
Коліно 32x1"3	1,59
Коліно 32x1 1/4"3	1,59
Коліно 40x1"3	2,55
Коліно 40x1 1/4"3	2,55
Коліно 40x1 1/2"3	2,55
Коліно 50x1 1/4"3	3,26
Коліно 50x1 1/2"3	3,48
Коліно 50x2"3	3,48
Коліно 63x1 1/2"3	4,83
Коліно 63x2"3	4,83
Коліно 75x2 1/2"3	10,21
Коліно 75x3"3	10,21
Коліно 90x3"3	12,81
Коліно 90x4"3	12,81
Коліно 110x4"3	24,88
Коліно 20x1/2"В	1,14
Коліно 20x3/4"В	1,14
Коліно 25x1/2"В	1,44
Коліно 25x3/4"В	1,44
Коліно 25x1"В	1,44
Коліно 32x1/2"В	1,68
Коліно 32x3/4"В	1,68
Коліно 32x1"В	1,68
Коліно 32x1 1/4"В	2,43
Коліно 40x3/4"В	3,33
Коліно 40x1"В	3,33
Коліно 40x1 1/4"В	3,33
Коліно 40x1 1/2"В	3,33
Коліно 50x1 1/4"В	4,43
Коліно 50x1 1/2"В	4,43
Коліно 50x2"В	4,43
Коліно 63x1 1/2"В	6,04
Коліно 63x2"В	6,04
Коліно 75x2"В	10,44
Коліно 75x2 1/2"В	10,44
Коліно 75x3"В	10,44
Коліно 90x3"В	19,98
Коліно 90x4"В	19,98
Коліно 110x3"В	32,9
Коліно 110x4"В	32,9
Трійник 20x1/2"3x20	1,68
Трійник 20x3/4"3x20	1,68
Трійник 25x1/2"3x25	2,19
Трійник 25x3/4"3x25	2,19
Трійник 25x1"3x25	2,19
Трійник 32x1/2"3x32	2,75
Трійник 32x3/4"3x32	2,75
Трійник 32x1"3x32	2,75
Трійник 32x1 1/4"3x32	2,75
Трійник 40x1"3x40	4,83
Трійник 40x1 1/4"3x40	4,83
Трійник 40x1 1/2"3x40	4,83
Трійник 50x1 1/4"3x50	6,83
Трійник 50x1 1/2"3x50	6,83
Трійник 50x2"3x50	6,83
Трійник 63x1 1/2"3x63	13,26
Трійник 63x2"3x63	13,26

Трійник 75x2 1/2"3x75	16,48
Трійник 75x3"3x75	16,48
Трійник 90x3"3x90	24,03
Трійник 90x4"3x90	24,03
Трійник 110x4"3x110	39,48
Фланець 50x1 1/2"	12,65
Фланець 50x2"	12,65
Фланець 63x2"	13,53
Фланець 63x2 1/2"	13,53
Фланець 75x2 1/2"	18,65
Фланець 75x3"	18,65
Фланець 90x3"	22,69
Фланець 90x4"	26,12
Фланець 110x4"	32,71
Заглушка 20	1,03
Заглушка 25	1,14
Заглушка 32	1,41
Заглушка 40	2,36
Заглушка 50	3,48
Заглушка 63	4,73
Заглушка 75	11,25
Трійник редуційний 25x20x25	2,58
Трійник редуційний 32x25x32	3,33
Трійник редуційний 40x32x40	5,63
Трійник редуційний 50x32x50	7,63
Трійник редуційний 50x40x50	7,63
Трійник редуційний 63x50x63	10,05
Трійник редуційний 75x63x75	18,86
Трійник редуційний 90x75x90	27,12
Трійник редуційний 110x90x110	54,23
Хомут для врізки 25x1/2"В	1,33
Хомут для врізки 25x3/4"В	1,33
Хомут для врізки 32x1/2"В	1,78
Хомут для врізки 32x3/4"В	1,78
Хомут для врізки 40x1/2"В	1,98
Хомут для врізки 40x3/4"В	1,98
Хомут для врізки 40x1"В	1,98
Хомут для врізки 50x1/2"В	2,16
Хомут для врізки 50x3/4"В	2,16
Хомут для врізки 50x1"В	2,16
Хомут для врізки 63x1/2"В	2,82
Хомут для врізки 63x3/4"В	2,82
Хомут для врізки 63x1"В	2,82
Хомут для врізки 63x1 1/4"В	2,82
Хомут для врізки 63x1 1/2"В	2,82
Хомут для врізки 75x1/2"В	3,91
Хомут для врізки 75x1"В	3,91
Хомут для врізки 75x1 1/4"В	3,91
Хомут для врізки 75x1 1/2"В	3,91
Хомут для врізки 75x2"В	3,91
Хомут для врізки 90x1"В	4,47
Хомут для врізки 90x2"В	4,47
Хомут для врізки 110x1/2"В	5,03
Хомут для врізки 110x3/4"В	5,03
Хомут для врізки 110x1"В	5,03
Хомут для врізки 110x1 1/4"В	5,03
Хомут для врізки 110x1 1/2"В	5,03
Хомут для врізки 110x2"В	5,03
Хомут для врізки 125x1"В	8,58
Хомут для врізки 125x2"В	8,58
Хомут для врізки подвійний 32x1"В	2,63
Хомут для врізки подвійний 40x1"В	2,97
Кільце пластикове 20	0,15
Кільце пластикове 25	0,18
Кільце пластикове 32	0,25
Кільце пластикове 40	0,45

Кільце пластикове 50	0,58
Кільце пластикове 63	0,94
Кільце пластикове 75	2,32
Кільце пластикове 90	3,01
Кільце пластикове 110	4
Гайка 20	0,33
Гайка 25	0,38
Гайка 32	0,52
Гайка 40	0,93
Гайка 50	1,14
Кільце затискне 20	0,2
Кільце затискне 25	0,22
Кільце затискне 32	0,33
Кільце затискне 40	0,48
Кільце затискне 50	0,78
Кільце затискне 63	1,18
Кільце затискне 75	1,68
Кільце затискне 90	2,22
Кільце затискне 110	3,23
Кільце гумове 20	0,2
Кільце гумове 25	0,3
Кільце гумове 32	0,31
Кільце гумове 40	0,48
Кільце гумове 50	0,57
Кільце гумове 110	1,77
Збірний елемент 32x1"	15,72
Збірний елемент 40x1 1/4"	18,86
Збірний елемент 50x1 1/2"	22,03
Трійник редукційний 20x25x20	2,58
Трійник редукційний 25x32x25	3,33
Трійник редукційний 32x40x32	5,63
Трійник редукційний 40x50x40	7,63
Ключ пластиковий 16-63	2,97
Трійник редукційний 40x25x40	5,63
Трійник редукційний 50x25x50	7,63
Трійник редукційний 63x25x63	10,05
Трійник редукційний 63x32x63	10,05
Хомут для врізки 32x1"В	1,78
Хомут для врізки 50x1 1/4"В	2,16
Ключ пластиковий 63-110	17,33
Муфта редукційна 32x20	2,18
Перехідник 32x1/2"З	1,28
Трійник редукційний 63x40x63	10,05
Коліно настінне 20x1/2"В	2,93
Коліно настінне 25x3/4"В	3,5
Хомут д/врізки без пос.кільця 25x1/2"В	0,73
Хомут д/врізки без пос.кільця 25x3/4"В	0,73
Хомут д/врізки без пос.кільця 32x1/2"В	0,96
Хомут д/врізки без пос.кільця 32x3/4"В	0,96
Хомут д/врізки без пос.кільця 32x1"В	0,96
Хомут д/врізки без пос.кільця 40x1/2"В	1,16
Хомут д/врізки без пос.кільця 40x3/4"В	1,16
Хомут д/врізки без пос.кільця 50x1/2"В	1,28
Хомут д/врізки без пос.кільця 50x3/4"В	1,28
Хомут д/врізки без пос.кільця 50x1"В	1,28
Хомут д/врізки без пос.кільця 50x1 1/4"В	1,28
Хомут д/врізки без пос.кільця 63x1/2"В	1,74
Хомут д/врізки без пос.кільця 63x1"В	1,74
Хомут д/врізки без пос.кільця 63x1 1/4"В	1,74
Хомут д/врізки без пос.кільця 63x1 1/2"В	1,74
Хомут д/врізки без пос.кільця 90x1"В	2,77
Хомут д/врізки без пос.кільця 90x2"В	2,77
Хомут д/врізки без пос.кільця 110x1"В	3,28
Хомут д/врізки без пос.кільця 110x1 1/4"В	3,28
Хомут д/врізки без пос.кільця 110x2"В	3,28